

# SYSTEM PRZYPOMINANIA O PRZEGLĄDZIE

2022 HR-V e:HEV

	Left Hand Drive	Right Hand Drive
A Wymiana filtra i deju silnikowego	0.5	0.5
B Sprawdzenie przednich i tylnych hamulców Sprawdzenie końcówek drążków, układu kierowniczego i osłon Sprawdzenie elementów zawieszenia Sprawdzenie osłon przegubów półosi napędowych Sprawdzenie przewodów hamulcowych łącznie z ABS/VSA Sprawdzenie poziomu i stanu wszystkich płynów Sprawdzenie układu wydechowego Sprawdzenie przewodów paliwowych i ich połączeń Sprawdzenie daty ważności zestawu naprawczego koka (TRK) Jazda próbna (hałas, stabilność, działanie wskaźników) Sprawdzenie ustawienia reflektorów Sprawdzenie korozji pojazdu <sup>*1</sup> Sprawdzenie stanu opon	0.6	0.6
2 Wymiana filtra przeciwpyłkowego <sup>*2</sup>	0.1	0.1
3 Wymiana deju w skrzyni biegów	0.4	0.4
4 Wymiana filtra paliwa <sup>*3</sup>	1.7	1.7
5 Wymiana płynu chłodzącego	0.6	0.6
7 Wymiana płynu hamulcowego	0.4	0.4
8 Wymiana wkładu filtra powietrza <sup>*4</sup> Wymiana świec zapłonowych <sup>*5</sup>	0.5	0.5
9 Sprawdzenie luzu zaworowego <sup>*6</sup>	2.1	2.7

\*1 Jeśli symbole A i B wyświetlane są razem, należy odjąć 0,2, aby uniknąć podwójnego naliczania.

Jeśli symbol B pojawi się przed upływem 1. roku, przegląd nadwozia i podwozia należy wykonywać co roku od daty zakupu pojazdu.

\*2 Jeśli samochód jest używany głównie w mieście, gdzie jest wysoki poziom koncentracji sadzy w powietrzu, w terenie o wysokim zapyleniu lub przepływ powietrza w układzie kontroli temperatury i wentylacji stał się mniejszy niż zwykle, wymieniać filtr co 20 000 km lub raz na rok.

\*3 Zaleca się wymianę filtra paliwa co 110 000 km, jeśli istnieje podejrzenie, że używane paliwo jest zanieczyszczone pyłem itp., ponieważ może to spowodować przedwczesne zapchanie filtra.

\*4 Jeśli samochód jest używany w terenie o wysokim zapyleniu, wymieniać co 30 000 km.

\*5 Jeśli ponad 10% czasu jazdy to jazda z prędkością powyżej 130 km/h, wymieniać świece zapłonowe co 40 000 km.

\*6 Metoda sensoryczna.

Wyregulować zawory podczas przeglądu serwisowego przy 120 000 km, jeśli pracują zbyt głośno.